





# G360 SZUPER FAST COMPOUND.

~~P3000~~



## Termékleírás

A G360 Super Fast Compound egy G Mop Super High Cut Paddal együtt könnyen csúszik a felületen, és gyorsan és kis erőfeszítéssel eltávolítja a P1500 csiszolási nyomokat. Ezzel szükségtelenné válik a P3000 csiszolókorong, így időt és pénzt takarít meg. Használat közben átlátszó, így a kezelő láthatja a karcolásnyomok végleg eltűnését.

Ennek a keveréknek a G Mop Flexible Yellow Compounding Foam-mal való használata megszünteti az összes hologramot, és eltávolítja az örvénylési nyomokat, így a világosabb színeken nagyszerű fényt hagyva.

Sötétebb színek esetén a kezelő használhatja a G360 Super Fast Finish-t G Mop Flexible Black Finishing Habbal. Ez eltávolítja a kavargást, és fokozza a fényességet.

## Termék információ

Méret	Kód	Ctn Menny
1 kg	SFC101	6

## FŐBB ELŐNYÖK

### NEM SZÜKSÉGES P3000

Szupergyors eredmény a P1500 csiszolási nyomokon, így nincs szükség drága és időigényes P3000 csiszolókorongokra

### SZUPER GYORS VÁGÁS

Egyedülálló csiszolótechnológia, amely nem tartalmaz sem llereket, sem szilikonokat, tartósan eltávolítja a P1500 csiszolási nyomokat

### ÁTLÁTSZÓ HASZNÁLATBAN

A P3000-től eltérően, amely képes elfedni a P1500 folyamatnyomait, a G360 használat közben átlátszó, lehetővé téve a kezelő számára, hogy láthassa a csiszolási nyomokat eltávolítva.

### ÁLLANDÓ

A G360 nem tartalmaz llereket, így tartós eredményt ad, elkerülve a költséges utómunkálatokat

### KEVESEBB TERMÉK

Nem csak a P3000 lemezekre nincs szükség, de egyetlen üveg G360 Compound két folyamatlépést is lefed.



fareclaproductsLtd


www.farecla.com

**Farécla** FELÜLETKEZEL ÉS SZAKEMBEREK


## 1. lépés: HIGH CUT




Véglegesen távolítsa el a P1500 csiszolási nyomokat




G Mop Super High  
Cut Pad **GMC650**  
(6" / 150 mm)




Csak egy kicsi  
szükséges mennyiséget



Vágás 1500 ford./perc - enyhe nyomással  
Vége 900 ford./percnél – nincs nyomás




VÁGÁS 1500 RPM-EN -  
CSAK SZÖG - KÖNNYŰ  
NYOMÁS



NEM TÚL SZÖG



VÉGE 900 RPM-NÉL -  
SÍK HASZNÁLÁS - NINCS  
NYOMÁS



HŰTÉS  
LÉGÁRAMLAT


## 2. lépés: KÖZEPES VÁGÁS




Véglegesen távolítsa el a folyamatnyomokat – örvényléseket és hologramokat



G Mop Flexibilis sárga  
összetételű hab  
**GMC624**  
(6" / 150 mm)



Csak egy kicsi  
szükséges mennyiséget



900-1300 ford./perc



Tisztára töröl  
**FC-3**



RUGALMAS A  
KÖNNYŰ  
KEZELÉS

### Tippek



A LEGJOBB EREDMÉNYÉKÉRT ÉS A  
HOSSZABB PÁTÉTÉRTÉKÉRT  
G Mop flexibilis hátlap 6"-os  
alátétekhez  
**GMB146**(14 mm-es menet)  
**GMB586**(5/8" menet)  
**GMB166**(16 mm-es menet)



A G MOP SZUPER MAGAS VÁGÁSÚ  
PÉTÁT ALAPOZZA CSAK KIS TERMÉK  
HASZNÁLATÁVAL.

GYAKRAN HASZNÁLJON SZORNÍTÓTÉTEKET, HOGY  
ELKERÜLJÜK AZ ELDUGULÁST, ÉS MAXIMÁLJÁK MEG A  
PÁRTA ÉLETTARTAMÁT. G Mop Spurring Brush **1090005**



fareclaproductsLtd

www.farecla.com

**Farécla** FELÜLETKEZEL  
ÉS  
SZAKEMBEREK